



سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان آذربایجان شرقی

دفتر نمایندگی شهرستان میانه

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

شماره: ۶۴۰۶۶

پیوست:

از: دفتر نمایندگی نظام مهندسی میانه

به: کلیه دفاتر طراحی ساختمان

با سلام؛

احتراماً به استحضار میرساند پیرو جلسه مشترک مهندسین معمار با اعضای هیات اجرایی، برای جلوگیری از بروز مشکلات در اجرای ساختمانها لازم است موارد زیر در طراحی نقشه های معماری مورد توجه قرار گیرد لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت موارد مذکور، نقشه ها جهت اصلاح به مهندس طراح مربوطه عودت داده خواهد شد.

۱) هماهنگی نقشه های معماری با نقشه های سازه (از لحاظ محور بندی ستونها، کدهای ارتفاعی، محل بادبندها یا دیوارهای برشی و...)

۲) هماهنگی نقشه های معماری با نقشه های تاسیسات (محل داکت ها و لوله های بخاری و...)

۳) رعایت ضوابط آتش نشانی (دوربندی راه پله، تعبیه پله اضطراری در صورت لزوم و...)

۴) رعایت حداکثر شیب ۱۵ درصد (برای زمینهای زیر ۲۵۰ مترمربع حداکثر شیب ۲۰ درصد) عرض ۳/۵ متر و شعاع میانی قوس ۵ متر برای رمپ اتوموبیل

۵) عدم سرگیری (ارتفاع عمودی حداقل ۲,۰۵ متر) در تمام نقاط ساختمان بخصوص ورودی و راه پله

۶) اندازه گذاری کامل نقشه ها (میزان تعریض، شعاع قوس ها، ابعاد راه پله و آسانسور و...)

۷) رعایت درز انقطاع به میزان ۱/۲۰۰ ارتفاع ساختمان از هر طرف (برای ساختمانهای بیش از دو طبقه)

مهدوی نیا

رئیس دفتر نمایندگی میانه

